

お客様各位

## テストプレートアルミ袋包装に関するお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

さて、弊社が製造販売するイムノエース・キャピリアシリーズ製品の特定の製造番号において、テストプレートの入ったアルミ袋が開封しにくい可能性があることが判明致しました<sup>注1</sup>。本件の対象製品及び製造番号に関しては、裏面にてご確認願います。

使用時に、アルミ袋に表示された「切り口」側から開封しにくい場合は、アルミ袋の「切り口」逆側から開けて頂くか、またはハサミ等でご開封いただくようお願い致します。下記の【テストプレートアルミ袋包装】のイラストをご参照ください。

なお、本件は当該製品のアルミ袋包装における事象であり、製品の性能自体には問題ございません。


本件に関しましては、お客様に大変ご不便をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。

既に製造工程において対策を実施しており、対象の製造番号以降ではアルミ袋包装における本件当該事象は発生しておりません。

より一層の品質向上に努めて参りますので、引き続き弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

### 【テストプレート アルミ袋包装】



<sup>注1</sup> 極東製薬工業販売のキャピリアTB-Neo製品は含まれません。

## 別紙. 対象製品及び製造番号一覧

カタログ番号・製品名	製造番号
IAAD0350 <b>イムノエス<sup>®</sup>アデノ</b> 10テスト	IA109CT2003
IAAD0340 <b>イムノエス<sup>®</sup>アデノ</b> 30テスト	IA309CT2003
IAAD0360 <b>イムノエス<sup>®</sup>アデノ</b> 30テスト (輸送用スワブ付)	TA309CT2003
IAAD0325 <b>イムノエス<sup>®</sup>アデノ</b> テストプレート 10テスト	IAPA9CT2003
IAHM1610 <b>イムノエス<sup>®</sup>hMPV</b> 5テスト	IH059CT2002 - IH059DT2006
IAHM1620 <b>イムノエス<sup>®</sup>hMPV</b> 10テスト (輸送用スワブ付)	TH109CT2003 - TH109DT2006
IAHM1630 <b>イムノエス<sup>®</sup>hMPV</b> テストプレート 5テスト	IHP59CT2002 - IHP59DT2004
IARS0910 <b>イムノエス<sup>®</sup>RSV Neo</b> 10テスト	RN109DT2002 - 131191001
IARA0920 <b>イムノエス<sup>®</sup>RSV Neo</b> 30テスト (輸送用スワブ付)	TR309DT2002 - 133191001
IARS0930 <b>イムノエス<sup>®</sup>RSV Neo</b> テストプレート 10テスト	RNPA9DT2002 - 134191001
IAST1110 <b>イムノエス<sup>®</sup>Strep A</b> 10テスト	IS109CT2007 - IS109DT2016
IAST1130 <b>イムノエス<sup>®</sup>Strep A</b> 30テスト	IS309CT2004 - IS309DT2007
IAST1120 <b>イムノエス<sup>®</sup>Strep A</b> 30テスト (輸送用スワブ付)	TS309CT2004 - TS309DT2008
IAMP1510 <b>イムノエス<sup>®</sup>マイコプラズマ</b> 10テスト	IM109CT2003
IAMP1520 <b>イムノエス<sup>®</sup>マイコプラズマ</b> 10テスト (輸送用スワブ付)	TM109CT2003
CAVT0210 <b>キャピリア<sup>®</sup> VT</b> 5テスト	VT059BT2001
CAVT0220 <b>キャピリア<sup>®</sup> VT</b> 160テスト	VTA69BT2001